



PODER LEGISLATIVO DE BOM RETIRO DO SUL

CNPJ 92.454.925/0001-20

Rua Reinaldo Noschang, nº. 80

secretaria@camarabrsul.brtdata.com.br

Fone/Fax (0**51) 3766-1187 CEP 95.870-000

PROPOSIÇÕES 01 - Vereador Antonio Gilberto Portz

INDICAÇÃO – 04/2018

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em conjunto com Senhor Secretário Municipal de Obras e Viação, ouvido o plenário, mandem executar a canalização de um valo existente na Rua Olinda Meyer, Bairro Imigrante.

MENSAGEM JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente;
Senhores Vereadores:

Nosso pleito vem no sentido de prevenir as enchentes, proliferação de insetos e dar maior segurança aos moradores da proximidades. Como se vê pela foto, o local está em completo abandono por parte do Poder Público Municipal.



INDICAÇÃO – 05/2018


Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em conjunto com Senhor Secretário Municipal de Obras e Viação, ouvido o plenário, mandem executar pavimentação na Rua Reinaldo Bohrer Bairro Getúlio Vargas.

MENSAGEM JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente;
Senhores Vereadores:

Os moradores do Bairro estão a merecer estas providências, pois atualmente a rua supracitada apresenta muitos problemas, os quais geram desconforto a todos. O Poder Público deve estar atento ao bem estar da comunidade.




Antonio Gilberto Portz
2º Secretário



PODER LEGISLATIVO DE BOM RETIRO DO SUL

CNPJ 92.454.925/0001-20

Rua Reinaldo Noschang, nº. 80

secretaria@camarabrsul.brtdata.com.br

Fone/Fax (0**51) 3766-1187 CEP 95.870-000

INDICAÇÃO – 06/2018

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em conjunto com Senhor Secretário Municipal de Obras e Viação, ouvido o plenário, mandem colocar lixeira coletiva, na RS 128, adiante do Frigorífico Estrela, na baixada do Bairro São João.


MENSAGEM JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente;

Senhores Vereadores:

São muitos os moradores da localidade, os quais estão a merecer estas providências, pois atualmente não possuem local apropriado para colocar o lixo. Especialmente quando ocorre demora para recolhimento, os animais e o próprio vento se encarregam de espalhar tudo e assim dificultar mais a limpeza naquela vila.




Antônio Gilberto Portz
2º Secretário